

三菱ホイス ト

セールスとサービス

No. 855-0204

ホイス ト横行側板形状変更の件

三菱ホイス・関連機器の販売、サービスに毎々格別のご尽力を賜り厚くお礼申し上げます。
首題の件、下記の通り連絡いたします。

記

1. 変更内容

横行側板形状を変更しました。基本的に側板は小さくなりガイドローラ位置は現行形より横行車輪に近い位置となりました。また、1tのF側側板のガイドローラ位置はL側と同じとしました。
同時にガイドローラのI形鋼乗り上げ防止板を追加しています。
※側板形状の新旧比較は添付資料を参照下さい。

2. 変更理由

・電動横行タイプホイスの横行屈曲性能向上。(屈曲I形鋼レールが有る場合)
→特に横行インバータの低速時。
・ガイドローラのI形鋼乗り上げ防止。
→過度な横揺れで使用する場合の対策。
注意: R・UR形は横行側板の寸法変更のみで性能変更ありません。

3. 対象機種

・S形、U形 1/2t～3tまでの駆動側(L)及び従動側(F)の横行側板。【普通形, ローヘッド形】
(ただし1/2t低揚程は現状通り)
・R形、UR形 1～2.8tまでの駆動(L)側の横行側板。【普通形のみ】
注: R形、UR形はガイドローラが付いていませんので側板形状のみの変更です。

4. 切替時期









2004年10月生産分より(一部混在します)

5. 新旧互換性

有り。但し、下記のことにご注意して下さい。
横行車輪や締付ボルトの位置、サイズは同一ですが、ガイドローラ位置が変わっています。横行屈曲が有る場合で側板を旧形から新形に交換する場合はL側・F側の側板をセットで交換することを推奨致します。
(ガイドローラ位置がL側・F側で異なるのでレール曲がり方向で屈曲性能に差が生じます) R・UR形は除く。
また、新形の側板は小さくなっています。側板にトリリー等を取り付けている場合は注意して下さい。
(特にL側側板に何かを取り付けている場合)
特別にご指定がある場合は旧形側板も製作可能ですので確認お願いします。

以上

件名	ホイス用 横行側板形状変更の件	発行日付	2004 年 9 月 21 日	周知対象区分
		三菱電機ホイス株式会社 福岡市西区今宿東 1-1-1 〒819-0192 TEL 092-805-3400		代理店

対象機種	現行 側板形状	新形 側板形状
S-1/2-HM2 S-1-LM2 S-1-HM2 S-1-LD2 S-1-HD2 U-1/2-HMH (S) 2 U-1-LMH (S) 2 U-1-HMH (S) 2 U-1-LDH (S) 2 U-1-HDH (S) 2		
S-2-LM2 S-2-HM2 S-2-LD2 S-2-HD2 S-2.8-LM3 S-2.8-HM3 U-2-LMH (S) 2 U-2-HMH (S) 2 U-2-LDH (S) 2 U-2-HDH (S) 2 U-2.8-LMH (S) 3 U-2.8-HMH (S) 3		
S-2.8-LD3 S-2.8-HD3 U-2.8-LDH (S) 3 U-2.8-HDH (S) 3		
R-1-LM3 R-1-HM3 R-1-LD3 UR-1-LMH (S) 3 UR-1-HMH (S) 3 UR-1-LDH (S) 3		
R-2-LM3 R-2-HM3 R-2.8-LM2 R-2.8-HM2 UR-2-LMH (S) 3 UR-2-HMH (S) 3 UR-2.8-LMH (S) 2 UR-2.8-HMH (S) 2	