

三菱ホイスト

セールスとサービス

No. 855-0206

走快停ドライブ基板(U-5t,TIB-4.4,7.4(S))変更の件

三菱ホイスト・関連機器の販売、サービスに毎々格別のご尽力を賜り厚くお礼申し上げます。
首題の件、下記の通り連絡いたします。

記

1. 変更内容
ドライブ基板上ブレーキ駆動回路(トライアック部分)を別基板とした。
2. 変更理由
ホイスト用ブレーキコイルの焼損もしくは地絡により、ドライブ基板上ブレーキ駆動回路が焼損することがあり、復旧するために、ドライブ基板を交換する必要があった。
交換費用の削減及び交換作業の簡易化のため、ブレーキ駆動回路を別基板化した。
また、ブレーキ駆動回路焼損時、目視で故障を確認できるようにしたので、故障診断が容易で、復旧に要する時間も削減が可能となった。
3. 対象機種
 - ・U-5t(200V級)全機種
 - ・TIB-4.4(S)
 - ・TIB-7.4(S)
4. 切替時期
2004年10月生産分より(一部混在します)
5. 新旧互換性
有り。
新基板は鉛フリー化(Phase 1対応)している為、~~Pb~~ solder という表示があります。

以上

件名	走快停ドライブ基板変更の件 (U-5t,TIB-4.4,7.4(S))	発行日付	2004 年 9 月 21 日	周知対象区分
		三菱電機ホイスト株式会社 福岡市西区今宿東 1-1-1 〒819-0192 TEL 092-805-3400		代理店