

三菱ホイスト

セールスとサービス

No. 855-0207

走快停ドライブ基板(U-7.5t,U-10t)変更の件

三菱ホイスト・関連機器の販売、サービスに毎々格別のご尽力を賜り厚くお礼申し上げます。
首題の件、下記の通り連絡いたします。

記

1. 変更内容

ドライブ基板上ブレーキ駆動回路(トライアック部分)を別基板とした。

2. 変更理由

ホイスト用ブレーキコイルの焼損もしくは地絡により、ドライブ基板上ブレーキ駆動回路が焼損することがあり、復旧するために、ドライブ基板を交換する必要があった。

交換費用の削減及び交換作業の簡易化のため、ブレーキ駆動回路を別基板化した。

また、ブレーキ駆動回路焼損時、目視で故障を確認できるようにしたので、故障診断が容易で、復旧に要する時間も削減が可能となった。

3. 対象機種

・U-7.5t(200V級)全機種

・U-10t(200V級)全機種

4. 切替時期

2005年4月生産分より(一部混在します)

5. 新旧互換性

有り。

新基板は鉛フリー化(Phase 1対応)している為、~~Pb~~ solder という表示があります。

以上

件名	走快停ドライブ基板変更の件 (U-7.5t,U-10t)	発行日付	2005年4月8日	周知対象区分
		三菱電機ホイスト株式会社 福岡市西区今宿東 1-1-1 〒819-0192 TEL 092-805-3400		代理店