

# 三菱ホイスト

## セールスとサービス

No. 855-0229


### サービス部品形名コード変更のお知らせ(ACブレーキ)

三菱ホイスト・関連機器の販売、サービスに毎々格別のご尽力を賜り厚く御礼申し上げます。  
 前記の件について下記のとおり連絡しますので、宜しくお願いします。

記

1. 対象サービス部品・・・サービスハンドブック A-9, 54, 171 ページ

部品名	電圧	形名コード		変更点
		従来品	切替品	
ブレーキコイル	200V 級	03G218	03G232	<ul style="list-style-type: none"> <li>管理番号変更 200V 級 : P382648G01→PF57552G01 400V 級 : P382649G01→PF58144G01</li> </ul>
	400V 級	03G231	03G233	
電磁石組立	200V 級	03H121	03H123	<ul style="list-style-type: none"> <li>コイル図番変更(上記)</li> <li>コイル押えを無くす</li> <li>オイレスメタル組(03H14V)追加</li> </ul>
	400V 級	03H122	03H124	



2. 実施時期

- ① ブレーキコイル … 2010年9月生産分より
- ② 電磁石組立 … 2010年11月生産分より

3. 変更理由

- (1) コイル電線材の一部変更
- (2) 顧客満足度向上
  - ① オイレスメタルは付属品要求が多いため。
  - ② コイル押えは一般に交換の必要が無いため。

4. その他

- (1) オイレスメタルの交換目安・・・電磁石組立交換時にオイレスメタルの消耗がある場合は交換願います。メタル圧入時には注意してください。
- (2) コイル押えの購入・・・コイル押えが必要な場合は別途注文願います。  
 コイル押え 03H13V(※電磁石 2 セット時は 03H13W も必用)
- (3) 電磁石箱組立、ブレーキ部分組立、ブレーキ・モータ組立の形名コードは変更致しません。

以上

件名	サービス部品形名コード	発行日付	2010年8月30日	周知対象区分
	変更のお知らせ (ACブレーキ)	三菱電機 FA 産業機器株式会社 本社・工場 福岡市 西区 今宿東 1-1-1 〒819-0192 TEL 092-805-3400		代理店