

### ドライブ基板(200V級 U2形 1/2t、1t 巻上インバータ用)変更のお知らせ

三菱ホイスト・関連機器の販売、サービスに毎々格別のご尽力を賜り厚く御礼申し上げます。  
 前記の件について下記のとおり連絡しますので、宜しくお願いします。

#### 記

#### 1. 変更内容

ドライブ基板変更

#### 2. 対象

①製品：200V級 U2形 1/2t、1t

②部品：ドライブ基板

#### 3. 切替時期

①製品 2016年4月生産分、カスタム品 2016年3月受注分より変更。対象機種は下記の通り。

| 対象機種        | 形名コード  |        |
|-------------|--------|--------|
|             | 現行品    | 変更品    |
| U2-1/2-LKH2 | 02D991 | 02D991 |
| U2-1/2-HKH2 | 02D991 | 02D991 |
| U2-1/2-LMH2 | 02DAR5 | 02DAR6 |
| U2-1/2-HMH2 | 02D991 | 02D991 |
| U2-1/2-LMS2 | 02DAU4 | 02DAU5 |
| U2-1/2-HMS2 | 02DAW2 | 02DAW3 |
| U2-1/2-LDH2 | 02DAS5 | 02DAS6 |
| U2-1/2-LDS2 | 02DAV4 | 02DAV5 |

| 対象機種      | 形名コード  |        |
|-----------|--------|--------|
|           | 現行品    | 変更品    |
| U2-1-LKH2 | 02D991 | 02D991 |
| U2-1-HKH2 | 02D991 | 02D991 |
| U2-1-LSH2 | 02D991 | 02D991 |
| U2-1-HSH2 | 02D991 | 02D991 |
| U2-1-LMH2 | 02DBR6 | 02DBR7 |
| U2-1-HMH2 | 02DBT5 | 02DBT6 |
| U2-1-LMS2 | 02DBU6 | 02DBU7 |
| U2-1-HMS2 | 02DBW4 | 02DBW5 |
| U2-1-LDH2 | 02DBS6 | 02DBS7 |
| U2-1-HDH2 | 02D991 | 02D991 |
| U2-1-LDS2 | 02DBV6 | 02DBV7 |
| U2-1-HDS2 | 02DBX2 | 02DBX3 |

②部品 2016年4月生産分より変更します。変更後の部品コードでご注文願います。

| ドライブ基板 | 現行品    |            | 変更品    |            |
|--------|--------|------------|--------|------------|
|        | 部品コード  | 図番         | 部品コード  | 図番         |
|        | 03G520 | P647052G01 | 03G52L | PF61250G01 |


#### 4. 変更理由

メンテナンス性向上。

#### 5. 変更点及び注意点

(1) ドライブ基板上ブレーキ用リレーを小基板化しました。

(2) 現行ドライブ基板と取付互換です。




以上

| 件名                                   | 発行日付   | 2016年3月10日 | 周知対象区分 |
|--------------------------------------|--|------------|--------|
| ドライブ基板変更のお知らせ<br>(200V級 U2形 1/2t、1t) | 三菱電機 FA 産業機器株式会社 本社・工場<br>福岡市 西区 今宿東 1-1-1 〒819-0192<br>Tel 092-805-3400 |            | 販売店    |

旧配線図 (P289733)

855-0276 補足資料



新配線図 (PL00383) ※シーケンス図は変更ありません。

