

ドライブ基板交換時の注意事項（200V 級 U・U2 形 1t 巻上インバータ）

三菱ホイス・関連機器の販売、サービスに毎々格別のご尽力を賜り厚く御礼申し上げます。
首記の件について下記の通り連絡致しますので、ご査収下さい。

記

1. 内容

ドライブ基板交換時、下記の対象機種では、同時に CPU 基板の交換が必要となります。
ドライブ基板をご注文・交換の際は、弊社までお問い合わせ下さい。
下記①～③の CPU 基板をお持ちのお客様は対策品と無償交換させていただきます。弊社までご連絡下さい。

2. 対象機種

200V 級 U・U2 形 1t 巻上インバータ（メンテナンス又はサービス部品交換時）

3. 対象基板

次の CPU 基板ードライブ基板の組み合わせでは使用できません。

No.	基板種類	機種	サービスコード	図番	出荷時期	備考
①	CPU 基板	U2 形	03G54W	P149351	2014 年 5 月～2016 年 3 月	製品出荷品
②					2014 年 5 月～2017 年 3 月	サービス部品出荷品
③		U 形	03G547	PA01139	2016 年 5 月～2017 年 3 月	サービス部品出荷品
④	ドライブ基板	U, U2 共通	03G52L	PF61250G01	2016 年 4 月以降出荷	製品・サービス部品出荷品

4. 理由

上記の CPU 基板 (①～③) とドライブ基板 (④) の組み合わせで使用すると、ブースト調整不一致の為、
運転始動時に過電流異常 (Er16) が発生します。

5. 変更点及び注意点

- (1) 200V 級 1t 用巻上インバータのドライブ基板をご注文・交換の際は、製造番号をご連絡下さい。
- (2) 製造番号により基板の互換性を調査させていただきます。
- (3) 対象機種で CPU 基板の同時交換が必要な場合、交換用の CPU 基板を無償でご提供致します。
- (4) 2017 年 3 月以降の CPU 基板については、ソフトウェアバージョンアップにより、
本現象は解消されます。（製品・サービス部品共）

ご不明な点がございましたら、弊社までお問い合わせください。

以上

件名	ドライブ基板交換時の 注意事項 (200V 級 U・U2 形 1t)	発行日付	2017 年 3 月 1 日	周知対象区分
		三菱電機 FA 産業機器株式会社 本社・工場 福岡市 西区 今宿東 1-1-1 〒819-0192 Tel 092-805-3631		販売店