

ELS 基板交換時の注意事項

平素は三菱ホイス・関連機器をご愛顧いただき厚く御礼申し上げます。
首記の件について下記の通り連絡致しますので、ご査収下さい。

記

1. 内容

ELS 基板交換時、下記の対象機種では現行 ELS 基板（03G52J〈旧形対応〉，03G52K〈新形対応〉）に加え、回転センサ部や BTS 基板も同時に交換が必要な場合があります。
仕様により交換する部品が異なりますので、下記対象 ELS 基板から現行 ELS 基板に交換の際は、ホイスの形名、製番を確認の上、弊社各拠点経由工場見積依頼/問合せをお願い致します。

2. 対象機種

ELS 基板搭載機種（メンテナンス又はサービス部品交換時）

3. 対象基板

磁気センサ式 ELS 基板使用の場合（①）及び ELS 基板と BTS 基板を組み合わせ使用の場合（②）
下記 交換をお願いする場合があります。

	ELS 基板	センサ方式	BTS 基板	交換（改造）品
①	P389457H01 P646789H02 P279590H03	磁気センサ	P643965G01	ELS 基板、BTS 基板、回転センサ部を 現行光センサ方式②へ改造 *工場見積：改造名板 含む手配とさせていただきます
②	P343975H01 P646789H01 P279590H01	光センサ	P643965G02	ELS 基板と同時に下記 BTS 基板へ交換 BTS 基板：P643965G01→P648703G02（03G50V） P643965G02→P648703G03（03G998）

*基板上に「P*****」が記載しております。

4. 注意事項

- ①磁気センサ方式は 1986 年の基板切替時に廃止致しました。
現在は保守部品含め、供給終了しております。
- ②現行の光センサ方式 ELS 基板と旧形 BTS 基板を組み合わせで使用するとパルスを正確に読み取れず、正常に動作しません。

ご不明な点がございましたら、弊社までお問い合わせください。

以上

件 名	ELS 基板交換時の注意事項	発行日付	2018年10月11日
		〒819-0192 福岡県福岡市西区今宿東1丁目1番1号 三菱電機 FA 産業機器株式会社 TEL 092-805-3400	