

U3-2～5t、TIB2-4.4、7.4(S) ドライブ基板変更のお知らせ

平素より三菱ホイス・関連機器をご愛顧いただき厚く御礼申し上げます。
 首記の件について下記の通り連絡致しますので、宜しくお願いします。


記

- 変更内容
ドライブ基板変更
- 対象機種
200V 級 U3 (U2, U) -2～5t 巻上インバータホイス、TIB2 (TIB) -4.4 (S)、7.4 (S)
- 切替時期 及び 形名コード
 - 製品 U3-5t、TIB2-4.4 (S)、7.4 (S) : 2022 年 9 月出荷分より変更します。形名コードは変更ありません。
 - 製品 U3-2t、2.8t : 残品消化後、2022 年 11 月頃変更する予定です。形名コードは変更ありません。
 - 部品 U3 (U2, U) -2～5t、TIB2 (TIB) -4.4 (S)、7.4 (S) : 残品消化後、2022 年 10 月頃変更する予定です。
 変更後の形名コードでご注文願います。


品名及び機種	従来品		切替品	
	形名コード	図番	形名コード	図番
ドライブ基板 U3 (U2, U) -2～5t TIB2 (TIB) -4.4 (S)、7.4 (S)	03G521	P647053G01	03G583	PL03786G01
	03G522	P647053G02	03G581	PL03786G02
	03G51V	P647053G03	03G582	PL03786G03
	03G51W	P647053G04	03G51X	PL03786G04
	03G52C	P647053G05	03G584	PL03786G05

- 変更理由
インバータの消費電力削減 及び 電子部品の生産中止代替
- 変更点及び注意点
 従来品と取付互換ですが、端子位置とネジサイズが異なります。
 (1) 端子位置…インバータ側の端子 P、N、B の位置がそれぞれ異なります。(図 1、2 参照)
 配線する際は間違えないようにご注意ください。
 注意喚起のシールが貼り付けてありますので、基板交換前に剥がしてご使用ください。
 (2) 端子ネジ…IPM 部の U、V、W、P、N、B のネジサイズが異なります。互換はありませんので基板交換の際は必ず付属のネジをご使用下さい。(従来品:M5-12mm→切替品:M4-10mm)

以上



端子 B 端子 P 端子 N
図 1. 従来品



端子 N 注意喚起シール 端子 P 端子 B
図 2. 切替品

件名	U3-2～5t、TIB2-4.4、7.4(S) ドライブ基板変更のお知らせ	発行日付	2022年9月7日
		〒819-0192 福岡県福岡市西区今宿東1丁目1番1号 三菱電機 FA 産業機器株式会社 TEL 092-805-3400	